

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ІР ВИДЕОКАМЕРА ЦВЕТНАЯ КУПОЛЬНАЯ

# SVI-D327VA-SP SD

**2** Mpix ) ( **2.8-12** мм

#### 1. Внимание!


Если продукт не работает должным образом, обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный центр. Никогда не пытайтесь разбирать камеры самостоятельно. (Компания не несет ответственности за любые проблемы в результате несанкционированного ремонта или обслуживания). Список наших партнеров вы можете найти на сайте satvision-cctv.ru.

#### Рекомендации по эксплуатации:


- Держать подальше от жидкости во время использования:
- При использовании продукта вы должны руководствоваться правилами электробезопасности страны и региона. Когда изделие монтируется на стену или потолок, устройство должно быть прочно закреплено;
- Не используйте камеру вне указанного диапазона напряжений;
- Не роняйте камеру и не подвергайте её физическим воздействиям;
- Не прикасайтесь к объективу камеры;
- При необходимости очистки камеры, пожалуйста, используйте чистую ткань, чтобы аккуратно удалить загрязнения;
- Не направляйте камеру на солнце или яркие места:
- Не помещайте камеру в очень жарких, холодных, пыльных или влажных помещениях:
- Заземление производится в соответствии с ПУЭ.

# 2. Комплектация.






- 1. Разъем RJ-45 для LAN соединения.
- 2. Разъем питания DC 12V.
- 3. Основание камеры.
- 4. Фиксирующий винт.



#### Внимание!

- 1. Рекомендуется установить герморазъем для сетевого кабеля.
- 2. Если производится подключение через РоЕ коммутатор блок питания 12В не требуется.

# 3. Подключение сетевого кабеля.




- 1. Ослабьте гайку в герморазъеме.
- 2. Пропустите сетевой кабель (без разъема RJ-45) через оба элемента. Затем обожмите кабель с RJ-45 разъемом.
- 3. Подключите кабель с герморазъемом. Затем затяните гайки и основную крышку.


# 4. Установка.

Пожалуйста, убедитесь, что стена или потолок достаточно прочны, чтобы выдержать вес камеры.

1. Просверлите отверстия для винтов и кабеля.



2. Закрепите монтажное основание с камерой к стене с винтами, как показано ниже:



- 3. Ослабьте фиксирующий винт для регулировки угла наклона камеры.
- 4. Затяните фиксирующий винт после регулировки.


# 5. Сетевое Подключение.

Подключить камеру можно двумя способами:

- 5.1. Подключение через IP Tool 2.0;
- 5.2. Прямой доступ только через браузер IE (Internet Explorer).

Цветовая схема обжима RJ-45 кабеля витой пары.

Камера подключается с помощью UTP кабеля и коннектора RJ-45 (с обоих концов кабель обжимается одинаково).



РОЕ питание осуществляется по тем же жилам, что и информация (1.2.3.6).

#### 5.1. Доступ к камере через IP Tool 2.0.



- Убедитесь, что камера и компьютер подключены по локальной сети с помощью UTP кабеля.
- 2. Скачайте IP Tool 2.0 с диска или с сайта, после чего установите его на компьютер.

После запуска IP Tool 2.0 вам откроется окно:



#### 3. Изменить ІР-адрес.

IP-адрес (по умолчанию 192.168.1.100) и шлюз камеры (по умолчанию 192.168.1.1). Убедитесь, что его сетевой адрес в том же сегменте сети, что и компьютер как показано на рис. ниже:




Например, IP-адрес компьютера 192.168.1.4. Так IP-адрес камеры должен быть изменен на 192.168.1.X. (где x – значение от 1-255 за исключением «4», т.к. это адрес ПК). После изменения введите пароль администратора «12345678» и нажмите кнопку «Modify» чтобы изменить настройки.

Пароль по умолчанию - пароль администратора «12345678».

4. Откройте браузер IE (Internet Explorer). Введите IP-адрес камеры и подтвердите. Браузер IE (Internet Explorer) запросит скачать Plugin для загрузки веб-интерфейса. Введите имя пользователя и пароль для входа. Имя пользователя по умолчанию - admin, пароль по умолчанию - 12345678.

#### 5.2. Подключение через ПК.



В данном примере показано подключение к IP-камере по заводскому IP-адресу.

1. Сетевые параметры по умолчанию:

IP-адрес: 192.168.1.100


HTTP: 80

Маска Подсети: 255.255.255.0

Порт Данных: 9008 Шлюз: 192.168.1.1

2. Установите IP-адрес компьютера и убедитесь, что камера и ваш компьютер находятся в одном сегменте сети. Откройте центр управления сетями и общим доступом. Выберите «Подключение по локальной сети», появится следующее всплывающее окно. Выберите «свойства» и выберите Интернет-протокол в соответствии с реальной ситуацией (например: Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4).

Далее, нажмите кнопку «свойства» для настройки сети ПК.



- 3. Откройте браузер IE (Internet Explorer), введите IP-адрес камеры и подтвердите. Браузер IE (Internet Explorer) запросит скачать Plugin для загрузки веб-интерфейса.
- 4. После установки Plugin, откройте браузер IE (Internet Explorer) и введите IP-адрес камеры.
- 5. Введите имя пользователя и пароль. По умолчанию имя: admin, пароль: 12345678.
- 6. Выберите разрешение в пункте «Тип потока» для отображения на экране.
- 7. Выберите язык интерфейса.


Если вы регулярно заходите на камеру, установите галочку на против пункта «Запомнить».

Для входа на интерфейс камеры нажмите на кнопку «Логин».




Имя пользователя по умолчанию - admin, пароль по умолчанию - 12345678 После чего, вы получите доступ к просмотру камеры и ее настройкам.

После входа вы увидите веб-интерфейс камеры:



#### Основные меню и их описание:



#### Потоки

1-й поток - просмотр в основном потоке

2-й поток - просмотр в дополнительном потоке

#### Качество

Моментальны - приоритет по качеству отображения

стандарт - баланс между качеством и скоростью

плавный - приоритет на скорость отображения

#### Информация

- изменение изображения
- отклонение четкости
- отклонение цветности
- 🖈 детекция движения

#### Размер изображения

- оригинальный размер
- изображение 1 к 1
- растянуть изображение на экране
- 💷 во весь экран

#### Меню локального управления

- остановить/запустить просмотр видео
- 📵 вкл./выкл. звук с камеры
- 📵 сделать скриншот с камеры
- локальная запись
- увеличить изображение
- уменьшить изображение

#### 6. NVMS-1000

Программа доступна для скачивания на сайта www.satvision-cctv.ru Вы можете добавить камеру по локальной сети в NVMS-1000.


Убедитесь, что его сетевой адрес в том же сегменте сети, что и компьютер (см. п. 3).



В пункте «Панель управления» выберите пункт «Создать устройсво».



Отметьте галочкой ваше устройство и нажмите «Add».



В списке появится ваше устройство.



После чего вы сможете просматривать вашу камеру.

Более подробную инструкцию по NVMS-1000 вы можете скачать на нашем сайте в разделе Тех. поддержка - Инструкции и ПО.

# Спецификация модели

# **SVI-D327VA-SP SD**

Технология	IP	
Форм-фактор	Купольная	
Исполнение корпуса	Дом	
Тип матрицы	1/2.9" CMOS SC2232H-ND	
Описание матрицы	41 pin CSP, 6.10мм x 3.99мм, 2.8µм x 2.8µм,	
	12 bit DVP, 10 bit 2 Iane MIPI, RAW RGB	
Процессор	Hi3516EV200	
Функция FILC	Да	
Аналитика	Линия пересечения, Периметр вторжения, Закрытие камеры	
Самодиагностика	Да	
Разрешение	2 Mpix (1920 × 1080), 1 Mpix (1280 × 720) и др.	
Видеокодек сжатия	H.265/H.264/MJPEG	
Аудиокодек сжатия	G.711A/G.711U	
Частота кадров	25 κ/c	
Функция HFR	Нет	
Чувствительность	0.013 Лк (цвет.), О Лк (ИК подсветка вкл.)	
Объектив	2.8-12 мм	
Тип объектива	Вариофокальный	
АРД	Да	
Механический ИК фильтр	Да	
Режим День/Ночь	Авто/Расписание/День/Ночь	
WDR/HWDR/DWDR	WDR	
Электронный затвор	1-1/100000 c	
Баланс белого	Автоматический, ручной, в помещение, на улице	
Удаленный доступ	IE, UC Browser, NVMS-1000/NVMS-1200	
Мобильное приложение	SuperLive Plus	
Сетевой разъем	RJ-45 100Base-TX Ethernet порт	
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, FTP, NTP, UKIP	
Протокол подключения	SVNP, Onvif v 19.06, NTSP	
Битрейт	128 Кбит/с - 6144 Кбит/с	
Интеграция	IProject, IPEYE и др.	
Количество клиентов	3	
Поддержка карты micro SD	Да	
Объем micro SD карты	128 Гб	
CVBS Кабель	Нет	
Встроенный микрофон	Да	
Аудио	Нет	
Тревожные входы/выходы	Нет	
Разъем RS-485	Нет	
Дальность ИК-подстветки	27-54 м	
Регулировка мощности ИК-подсветки	Δa	
Степень защиты	IP 67 (метам)	
Температура эксплуатации	-43° +56°C	
Срок гарантии	38 месяцев	
Питание	DC 12V (500 MA)/PoE (8 Bt)	
Bec	650 r	
Габариты	Ø 130 × 110(B) mm	
Углы обзора	2.8-12мм-98°/53°(2.8мм), 38°/22°(12мм)	
2230ри	1.0 12 WIN 00 / 00 (2.0 WIN), 00 / 22 (12 WIN)	

# Гарантийный талон

обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, произведенного в не авторизованном сервисном-центре; - небрежного обращения; - затопления. момент осуществления продажи. Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. В случае возникновения родавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на обсууживанию предоставляются по предъявлении потребителем четко и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектым изделием до окончания гарантийного срока. Настоящая гарантия не распространяется на следующее: - обращение с изделием повлекшее необходимости гарантийного ремонта обратитесь к производителю, у которого вы приобрели данное изделие. Услуги по гарантийному повреждение поверхности изделия; - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешних воздействий.

ленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических і	елий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.
родавец гарантирует, что купленное изделие является	проверяетс
	рует, что купленное изделие является работоспособным и

ествления

Примечание:

В случае необоснованной претензии стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца. Я, покупатель, с условиями зарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получил полностью. Претензий по количеству и комплектации не имею.

Подпись продавца	LIM
Подпись покупателя	

i

------

